

Модель	Габаритные размеры X x Y x Z, мм
П2С 600	656 x 506 x 194
П2С 700	726 x 491 x 194
П2С 800	836 x 491 x 194
П2С 6057	579 x 452 x 194
П2С 8457	811 x 452 x 194
П2С 10057	979 x 452 x 194
П2С 12570	1219 x 512 x 194
ПТ 8057	919 x 440 x 194
ПТ 9074	1065 x 440 x 194
ПТ 10057	1169 x 437 x 194
ПТ 12080	1369 x 466 x 194
П3С 5357	526 x 516 x 194
П3С 7057	685 x 519 x 194
П3С 8457	825 x 519 x 194 </td
П3С 10057	984 x 506 x 194
П3С 11074	1116 x 630 x 194
П3С 12057	1180 x 510 x 194
П3С 537457	940 x 500 x 194

